Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejora de Caseta de Parada de Buses.
Fecha	28- Abril-2021
Comunidad	Cascajal de Llano Norte de La Pintada de Coclé.
Ubicación	Rio Cascajal.
Lugar	Puente Zarzo.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	0
Externos	0
Nombre de Part. MPSA	Iris Ortega, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspeccionar estado actual del Puente.
Acciones	Se realiza visita al puente para realizar inspección de la parte metálica y de concreto.
Resultados	Como inspección de rutina, se visita este puente para verificar sus condiciones actuales, determinándose lo siguiente: 1. La parte estructural del puente se observa en buenas condiciones. 2. No se observa desgastes en las péndolas al pegue de los cables tensores. 3. Los cargadores longitudinales y transversales, están en buen estado aun. 4. Hay que realizar el cambio de varias tuercas de las péndolas por deterioro, solamente. 5. Las láminas metálicas peatonales en la parte de la rodadura solo presentan oxidación superficial y en la parte de abajo si presentan desgastes por la presencia del agua. 6. Los cables principales solo presentan oxidación por exceso de humedad. 7. Las pilas de concretos están sanas. No presentan segregación ni laminación de concreto.
Seguimiento	Se pueden conservar esta estructura dándole un mantenimiento de anticorrosivos al acero y pintura en general.

Documentación fotográfica.











